



INFO TECHNIQUE



Volant bimasse pour les véhicules à double embrayage

En cas de remplacement du volant bimasse, le nombre de dents de la couronne de démarrage doit être respecté

Constructeurs : Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Boîte de vitesses: OAM

Volant bimasse LuK : 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Photo 1 : Le nombre de dents de la nouvelle couronne de démarrage doit être identique à celui de l'ancienne

Parmi les véhicules avec boîte de vitesses à double embrayage à sec des constructeurs désignés ci-dessus, les mêmes modèles peuvent être équipés de volants bimasse différents. Ces derniers se distinguent par le nombre de dents de la couronne de démarrage.

En cas de remplacement, il faut donc identifier le nombre de dents du volant bimasse utilisé qui doit être le même que celui de la nouvelle pièce.

Pour trouver la bonne pièce, respecter le nombre de dents des volants bimasse enregistrés dans le catalogue des pièces de rechange.

L'utilisation d'un volant bimasse au mauvais nombre de dents entraînera le dysfonctionnement du système de démarrage.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET