

Technical Bulletin

Austausch der Lambdasonde beim Toyota RAV4

Relevante Teilenummern: ADT37039, ADT37063, ADT37025

Ausgabedatum: 10/03/08

Baujahre 5/00>7/03

Beim Toyota Rav4 2.0VVTi (Modell ACA20/21 - 1AZ-FE), gebaut zwischen Mai 2000 und Juli 2003, sind vier Lambdasonden eingebaut. Sie werden im Blue Print Katalog als LH/RH Upper/Lower (Links/Rechts oben/unten) aufgeführt.

Wenn eine dieser Lambdasonden ausfällt, leuchtet die Motorkontrollleuchte. Bei Verwendung eines geeigneten Diagnosewerkzeugs oder Kontrolle des "Blink"-Codes, wird der defekte Sensor entweder als Bank (Reihe) 1 oder 2, Sensor 1 oder 2 identifiziert.

Zur Wahl des richtigen Sensors am Fahrzeug muss folgende Konvention bekannt sein:

Reihe 1	=	Links	Sensor 1	=	Oben
Reihe 2	=	Rechts	Sensor 2	=	Unten



Das heißt, ein Fehlercode der Reihe 1/Sensor 2 gibt an, dass die linke untere Lambdasonde defekt ist.

Wenn eine dieser Lambdasonden ausfällt, leuchtet die Motorkontrollleuchte (MIL).

Haftungsausschluss: Sämtliche technischen Hinweise werden trotz sorgfältiger Prüfung ohne Gewähr auf ihre Richtigkeit gegeben. Blue Print empfiehlt grundsätzlich, die Wartung und Diagnose von Fahrzeugen nur von Personen mit entsprechender Erfahrung vornehmen zu lassen, die geeignetes Werkzeug auf sichere Weise in einer Werkstatt verwenden. Blue Print und auch deren Kunden übernehmen keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit, bzw. Fehlinterpretation der obigen technischen Hinweise. Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen nicht zwingend die beschriebenen Produkte oder Fahrzeuge dar.



www.blue-print.de