

# Technical *Info*

## Remplacement du kit de courroie synchrone CT 946 K2 par le kit CT 1044 K1

### Problème :

La courroie fournie dans le kit CT 1044 K1 diffère visuellement et numériquement de la courroie CT 946 utilisée jusqu'alors. (Fig. 1)

### Cause :

La CT 1044 est renforcée par un tissu supplémentaire sur le dos de la courroie et peut être également utilisée pour les moteurs TDI plus anciens. (Fig. 2)

### Solution :

Le kit CT 946 K2 n'est plus disponible, il a été remplacé par le kit CT 1044 K1. La délimitation en fonction des numéros de moteurs est donc supprimée.

Fig. 1  
CT 946



Fig. 2  
CT 1044 avec tissu sur le dos de  
la courroie

