

Technical *Info*

Substituição do *kit* de correia dentada CT 946 K2 pelo *kit* CT 1044 K1

Problema:

A correia fornecida com o CT 1044 K1 difere - em termos ópticos e numéricos - da correia CT 946 montada até aqui. (Imagem 1)

Imagem 1
CT 946



Causa:

O CT 1044 encontra-se reforçado com tecido dorsal adicional, podendo ser aplicado também a título retroactivo para motores TDI mais velhos (Imagem 2)

Imagem 2
CT 1044 com tecido dorsal



Solução:

O *kit* CT 946 K2 já não se encontra à venda e foi substituído pelo CT 1044 K1. Assim, deixa de existir a delimitação do número de motor.