

# Technical *Info*

## Замена комплекта зубчатых ремней СТ 946 К2 на комплект СТ 1044 К1

### Проблема:

Поставляемый ремень в составе комплекта СТ 1044 К1 отличается визуально и по своей цифровой маркировке от до сих пор использовавшегося ремня СТ 946. (Рис. 1)

Рис . 1  
СТ 946



### Причина:

Ремень СТ 1044 дополнительно усилен слоем ткани с тыльной стороны и может применяться также и для более старых двигателей TDI. (Рис. 2)

Рис. 2  
СТ 1044 с тканью с тыльной стороны



### Решение:

Комплект СТ 946 К2 больше не поставляется, он был заменен новым комплектом СТ 1044 К1. За счет этого аннулируется ограничение в отношении номеров двигателей.