

### Alteração da polia de desvio nos kits CT1014K2/ K5/ K3 e CT1078K1 para vários modelos Opel/GM 1.7 DI/ DTI/ CDTI

**Fig. 1**  
**Polia de desvio antiga**  
**V55317**

**Problema:**

A polia de desvio incluída no kit distingue-se da polia montada no veículo até à data.

**Causa:**

A antiga polia de desvio (Fig. 1) deixa de ser utilizada de acordo com o catálogo do fabricante, sendo substituída pela nova versão (Fig. 2) com rolamento de esferas grande sem rebordo.

**Solução:**

Apesar do design diferente, a nova versão pode ser utilizada diretamente no lugar da antiga polia de chapa de aço.



**Fig. 2**  
**Polia de desvio nova**  
**V55368**

