

Information de service XZS155

### Critères de remplacement étendus


Pour faciliter le renvoi pour l'atelier, TRW a décidé d'étendre les critères de remplacement des pompes électriques de direction assistée :

JER104, JER105, JER106, JER110, JER111, JER112, JER113, JER114, JER115, JER117, JER118, JER134, JER155, JER156, JER157, JER158, JER161, JER162, JER165, JER166, JER171 et JER174

Les dommages décrits dans la suite seront désormais acceptés :



Aucun autre dommage sur le socle de prise!




# Léger endommagement de la partie inférieure du boîtier (ill.3)

Aucune fissure!




### Fixations manquantes (ill.5)

Aucun dommage sur le filetage ou le boîtier!




#### Réservoir endommagé (ill.2)

Aucun dommage sur les éléments intérieurs!



# Légère déformation du socle de prise liée à l'échauffement (ill.4)

Aucun autre dommage sur le socle de prise!



Les principaux critères pour le remplacement des pompes - décrits dans l'information de service XZS116D - doivent impérativement être respectés!









