

-extérieur en bon état,

-pas de corrosion excessif.

-pas démonté,

-pas d'endommagement mécanique,

Information du	produit	Robert Bosch	0445110102
Besoin des outils spéciaux?	Non		
	Informa	tion spécifique du	produit
Programmer	Non		
Déconnecter	Non		
Réinitialiser les valeurs	Non		
d'adaption Purger	Non		
Réglage sur moteur_1			
Dá-la 2			
Réglage sur moteur_2			
	(Couples de serrage	
Injecteur/-pince de monta	ge culasse	1: Ecrous des 2 co	ôtés: 6 Nm 2: Côté volant: +360°
Connections tubes hautes pression		27 Nm	
	Inc	tructions de mont	200
		il uctions de mont	age
remplacer les boulons et le remplacer le joint étanchéi			
remplacer le joint étaileilei			
<u>Les conditions des mitrai</u>	lles:		

DENSO Stanadyne YANMAR