Information du produit

Robert Bosch	0414720359

Besoin des outils spéciaux? Oui

Coin calibré pour positionnement injecteurs pompes



Information spécifique du produit

Programmer	Non	
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Non	
Réglage sur moteur_1	Oui	

positioner l'injection pompe utilisant des outils spéciaux



Réglage sur moteur_2

au-dessus de came tournez le bouchon de calbuteur jusqu'a ce qu'il bloque



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	12 Nm + 270°
bouchon de axe de culbuteur	20 Nm + 90°
écrou de blocage vis de réglage	30 Nm

Instructions de montage

remplace le vis de réglage de calbuteur

Remplacer les vis à serrage unique

remplacer les boulons d'arbre de culbuteur

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.