Information du produit

Robert Bosch	0445010685

Besoin des outils spéciaux? Oui

ATTENTION:Les connexions d'alimentation et de retour sont échangé dans la pompe modifiée. L'alimentation est 13,1 mm et le retour 11,1 mm.

Information spécifique du produit

Programmer	Non	
		Pignon de distribution fixé au vilebrequin bloqué
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Oui	Activez la pompe d'alimentation par OBD
Réglage sur moteur_1	Non	





Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant	M8 23 Nm, M6 9 Nm
Connections tubes hautes pression	25 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	70 Nm
roue motrice a l árbre à cames	75 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.