

INFO TECHNIQUE



Volant bimasse de LuK réf. 415 0388 10

Modification de l'anneau capteur

Constructeur : Ford

Modèle : Transit

Année : 2004 -

Moteur : 2,4 TDCi

Volant
bimasse LuK: réf. 415 0388 10



Photo 1: Anneau capteur ancien modèle




Photo 2: Anneau capteur nouveau modèle

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié l'anneau capteur destiné à l'enregistrement du régime moteur ainsi que le logement du volant bimasse réf. 415 0388 10.

L'anneau capteur de la nouvelle génération se distingue du modèle précédant par son matériau moins épais et la forme différente de ses dents. Par ailleurs, le remplacement du palier lisse par un roulement à billes a permis d'augmenter la durée de vie du volant bimasse.

Malgré leurs conceptions différentes, les deux modèles de volant bimasse peuvent être utilisés sans réserve dans les véhicules mentionnés dans les catalogues.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.fr ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

