



INFO TECHNIQUE



Modification du galet tendeur réf. 531 0203 20

Constructeurs : Audi, Seat, Škoda, VW

Modèles :

Audi : A3, A4
 Seat : Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Škoda : Fabia, Octavia, Superb
 VW : Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Moteurs : 1.6, 2.0, 2.0i

Référence : 531 0203 20

Références OE : 06A 109 479 (remplacée)
 06A 109 479 A (remplacée)
 06A 109 479 B (remplacée)
 06A 109 479 C (remplacée)
 06A 109 479 F (actuelle)



Photo 1 : réf.: 531 0203 20 – ancien modèle



Photo 2 : réf.: 531 0203 20 – nouveau modèle

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié le galet tendeur réf. 531 0203 20.

La présente Info Technique montre le nouvel excentrique servant à tendre la courroie de distribution (agrandissement photo 2) ainsi que les différences d'aspect entre les deux modèles.

La tension de la courroie de distribution avec le galet tendeur modifié (photo 2) est obtenue en actionnant l'excentrique à l'aide d'un outil spécial (par. ex. réf. OE T10020, Klann KL-0284-91).

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrés les deux modèles de galets tendeurs. Ces deux variantes répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisées sans réserve dans les véhicules désignés ci-dessus.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

