

## Différences visuelles sur le galet tendeur 531 0628 30

### Constructeurs:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

### Modèles:

- **Audi** A3, A4, A6
- **Seat** Altea, Leon, Toledo III
- **Skoda** Octavia
- **Volkswagen** Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Passat, Touran

### Moteurs:

2.0 TDI, 2.0 TDI 16V

### Référence INA:

**531 0628 30**

### Référence OE:

03G 109 243



Image 1: 531 0628 30 (ancienne version)

#### Caractéristiques visuelles:

- Excentrique en métal fritté
- Traitement de surface E-Coat (noir)
- Joint de roulement noir





Image 2: 531 0628 30 (nouvelle version)


#### Caractéristiques visuelles:

- Excentrique en Aluminium moulé
- Traitement de surface Zinc-Phosphore (Marron clair)
- Joint de roulement marron ou noir

Dans le cadre de l'amélioration constante de nos produits, le galet tendeur **531 0628 30** a été modifié.

Cette Info Technique montre les différences visuelles entre la nouvelle et l'ancienne version de ce galet tendeur.

 L'ancienne version du galet tendeur peut **toujours** être utilisée et être montée selon les instructions du constructeur!

 Lors du montage de la nouvelle version du galet tendeur, faire attention à ne **pas** endommager la couche de traitement de surface!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ou sur RepXpert à l'adresse [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Version 11.2007  
**INA 0012**

Sous réserve de modifications techniques  
 © 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

### Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05

Fax: 01.40.92.16.15

[www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com)