

Dysfonctionnement de la poulie à roue libre d'alternateur

Constructeurs:
Nissan, Renault

Référence INA: 535 0116 10

Références OE:

- Nissan A660C-300EX
- Renault 82 00 113 636

Alternateur Mitsubishi réf.: A2TB6481




Image 1: 535 0116 10

Composition:

- 1 x poulie à roue libre d'alternateur
- 1 x rondelle entretoise (3,5 mm)
- 1 x capuchon d'étanchéité

En raison des nombreux dysfonctionnements constatés, nous recommandons de vérifier systématiquement l'état de la poulie montée en série sur l'alternateur et de la remplacer au besoin.

Sur une poulie défectueuse le caoutchouc se détache de la partie métallique, et la fonction d'amortissement n'est alors plus possible.

Important:

Le dysfonctionnement de la poulie d'alternateur peut entraîner une panne du véhicule.




Image 2: Schéma de montage

Nous proposons, comme alternative à la poulie à roue libre d'alternateur montée en série, la poulie INA **535 0116 10**.

Instructions de montage:

1. Démontez la courroie d'accessoires
2. Vérifier l'état de tous les composants du système de courroie d'accessoires – Remplacer les composants défectueux
3. Démontez la poulie à roue libre d'alternateur montée en série (voir **image 2**)
4. Placer la rondelle entretoise sur l'arbre de l'alternateur (voir **image 2**)
5. Monter la poulie **535 0116 10** avec l'outil approprié (voir **image 3**)
6. Monter le capuchon sur la poulie – S'assurer qu'il est bien emboîté !
7. Monter la courroie d'accessoires

 Respecter les indications du constructeur du véhicule!




Image 3: Outillage spécial pour poulie à roue libre d'alternateur

- a. 400 0235 10 (Torx, court)
- b. 400 0201 10 (Torx, standard)
- c. 400 0200 10 (Multident, standard)
- d. 400 0234 10 (Multident, court)

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 10.2007
INA 0004

Sous réserve de modifications techniques
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Pour plus d'informations:

Téléphone: 01.40.92.34.05
Fax: 01.40.92.16.15
www.Schaeffler-Aftermarket.com

