

INFO TECHNIQUE



Information sur le remplacement du kit de réparation avec poulie à roue libre d'alternateur et manchon d'accouplement souple

Constructeur : Volkswagen
Modèles : Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5
Moteurs : 2.5 TDI, 5.0 TDI
Codes moteur : AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA

Références OE : (1) 070 903 201 E (poulie à roue libre d'alternateur)
(2) 070 903 327 C / D (manchon d'accoupl. souple)

Réfs. INA (ANCIENNES) : (1) 535 0118 10 (poulie à roue libre d'alternateur)
(2) 536 0310 10 (manchon d'accoupl. souple)
(3) 530 0493 10 (kit de réparation)

Réfs. INA (NOUVELLES) : (1) 535 0118 10 (poulie à roue libre d'alternateur)
(2) 535 0185 10* (manchon d'accoupl. souple)
(3) 535 0186 10 (kit de réparation)

Schaeffler Automotive Aftermarket a modifié les références des pièces énumérées ci-dessus. Les pièces de rechange n'ont subi aucune modification.

*) non disponible séparément.




Image 1 : Poulie à roue libre d'alternateur avec manchon d'accouplement souple et engrenage à pignons droits

L'image 1 illustre l'agencement des composants de l'engrenage à pignons droits des moteurs Volkswagen cités.

Dans cet engrenage, la poulie à roue libre d'alternateur 535 0118 10 (1) et le manchon d'accouplement 535 0185 10* (2) sont utilisés à la fois pour l'alternateur triphasé (ALT) et le compresseur de climatisation (AC).

Schaeffler Automotive Aftermarket propose également une solution de réparation complète, le kit de réparation 535 0186 10 (3), qui comprend aussi bien la poulie à roue libre d'alternateur que le manchon d'accouplement souple.

Légende de l'image 1 :

(1) Poulie à roue libre d'alternateur 535 0118 10

(2) Manchon d'accoupl. souple 535 0185 10*
(3) Kit de réparation 535 0186 10
(CA) Pignon d'arbre à cames
(WP) Pignon de pompe à eau
(CS) Pignon de vilebrequin
(OP) Pignon de pompe à huile
(ALT) Raccord de l'alternateur triphasé
(AC) Raccord du compresseur de climatisation



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule !

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 01.2010
INA 0051

Sous réserve de modifications techniques
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.04
Fax : 01.40.92.16.15
www.Schaeffler-Aftermarket.com

