



INFO TECHNIQUE



Pour un moteur plus calme

Remplacement de la poulie rigide par une poulie à roue libre d'alternateur

Constructeur :	BMW
Modèles :	320d (E90, E91, E93), 320d xDrive (E90, E91, E93) 520d (E60, E61) 520d xDrive (E60, E61)
Années :	2004 - 2011
Moteurs :	M47, N47
Références :	
INA-OAP	Alternateur Valéo
535 0063 10	TG15C073/TG15C093
535 0202 10	TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10	FG18D024/FG18S019




Fig. 1 : Remplacement de la poulie rigide par une poulie à roue libre d'alternateur

Dans les véhicules équipés d'une poulie rigide désignés ci-dessus, il peut y avoir des vibrations et des bruits gênants provenant du système d'entraînement des accessoires périphériques. Ces derniers sont générés par des irrégularités cycliques plus importantes dans les moteurs diesel que dans les moteurs à essence.



Fig. 2 : Poulies à roue libre d'alternateur réf.: 535 0063 10 (à gauche), réf. : 535 0202 10 (au milieu), réf. : 535 0203 10 (à droite)

Schaeffler Automotive Aftermarket recommande de remplacer la poulie rigide des véhicules concernés par une poulie à roue libre d'alternateur.

Attention: Respecter impérativement les instructions de montage !

La poulie à roue libre d'alternateur isole le système d'entraînement des accessoires périphériques des irrégularités cycliques du moteur permettant ainsi une course plus régulière et plus calme de la courroie poly V et par conséquent un fonctionnement du moteur moins bruyant et plus agréable.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.fr ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.fr

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

