Bulletin technique

Tel: 01 30 99 94 00 Fax: 01 30 99 94 01

Boîtier de thermostat PT Cruiser - ADA109212

Date de parution: 01/3/2011



Points clés

- Pièce qui présente des pannes fréquentes et fait l'objet d'une forte demande
- Couverte par la garantie 3 ans standard Blue Print
- Plus de 16 000 véhicules concernés sur les routes du Royaume-Uni



ADA109212

Boîtier de thermostat

Chrysler PT Cruiser 2.0i, 2.4i 2000>

Le boîtier de thermostat/goulot de remplissage de liquide de refroidissement est une pièce moulée en plastique (située près de l'OSF du compartiment moteur), qui peut souvent se gondoler ou se craqueler suite à la dilatation et à la rétractation thermiques.

Un remplacement constitue la seule option de réparation durable. Il est recommandé de remplacer en même temps le thermostat et le joint **(ADA109210C)** pour limiter la main d'œuvre requise.

Aucun outil spécial n'est requis pour le remplacement du thermostat ni du boîtier.

Contrairement au revendeur principal, Blue Print offre une garantie 3 ans kilométrage illimité sur chaque pièce, garantissant au propriétaire du véhicule qu'il n'aura pas besoin de payer à nouveau pour la même réparation avant longtemps.



Le boîtier du thermostat est également désigné comme -

- Goulot de remplissage et boîtier de thermostat
- Couvercle de boîtier de thermostat

Également disponible...

ADA109210C

Thermostat

Chrysler PT Cruiser 2.0i, 2.4i 2000>





Avis de non-responsabilité: tous les conseils techniques sont indiqués de bonne foi. Blue Print. recommande toujours que la maintenance et le diagnostic du véhicule soient exclusivement réalisés par des personnes suffisamment expérimentées avec des outils appropriés et de manière sure dans un environnement d'atelier. Blue Print. et ses clients ne peuvent pas être tenus pour responsables de l'exactitude ni de la mauvaise interprétation des conseils techniques ci-dessus. Les images sont affichées à titre illustratif et peuvent ne pas correspondre aux produits ou véhicules décrits.