

# Bulletin technique

Tel: 01 30 99 94 00 Fax: 01 30 99 94 01

## Subaru Impreza 2.0 Volants Turbo

ADS73501C (1999-2000) et ADS73502C (à partir de 05/2002)

Date de parution: 20/01/09

Lors du remplacement de l'ensemble d'embrayage sur les modèles Subaru Impreza 2.0 turbo, il est fort possible que le volant ait subi des dommages thermiques irréparables au cours de la durée de vie de service de l'embrayage. Le véhicule a été conçu de sorte que l'ensemble d'embrayage protège les pièces de la transmission et du groupe motopropulseur contre les charges extrêmes du moteur (pendant que l'embrayage est embrayé). Comme avec la plupart des embrayages, cela se produit en permettant à l'embrayage de patiner jusqu'à ce que les vitesses du volant et de l'arbre de transmission soient similaires, quelle que soit la pression exercée par le conducteur sur la pédale !



Si le véhicule est régulièrement conduit brusquement, la chaleur produite entraîne des dommages à la surface du volant et la brûlure des éléments de friction (entraînant une usure rapide et une défaillance prématurée).

Blue Print recommande de remplacer le volant ou de le faire rectifier de manière professionnelle lors de chaque réparation afin de prolonger la durée de vie de l'embrayage.


Blue Print fournit actuellement les références de volants les plus courantes pour les variantes de Subaru Impreza (voir les applications Blue Print actuelles).

Les références Subaru applicables sont :

**ADS73501C – 12310-AA113**

**ADS73502C – 12342-AA071**

L'installation d'un nouvel ensemble d'embrayage sur la surface d'un volant endommagé entraîne une défaillance prématurée des éléments de friction et réduit la durée de vie de l'embrayage de rechange.



**Avis de non-responsabilité :** tous les conseils techniques sont indiqués de bonne foi. Blue Print. recommande toujours que la maintenance et le diagnostic du véhicule soient exclusivement réalisés par des personnes suffisamment expérimentées avec des outils appropriés et de manière sûre dans un environnement d'atelier. Blue Print. et ses clients ne peuvent pas être tenus pour responsables de l'exactitude ni de la mauvaise interprétation des conseils techniques ci-dessus. Les images sont affichées à titre illustratif et peuvent ne pas correspondre aux produits ou véhicules décrits



[www.blue-print.com](http://www.blue-print.com)