

Bulletin technique

Tel: 01 30 99 94 00 Fax: 01 30 99 94 01

Extrémités de rotules de direction externes ADN18715 & ADN187104

Les références ADN18715 et ADN187104 indiquées ci-dessous, bien que leur aspect soit similaire, ne sont PAS interchangeables et ne doivent JAMAIS être utilisées l'une à la place de l'autre.

L'installation d'une mauvaise extrémité d'une rotule de direction est extrêmement dangereuse et peut entraîner une défaillance de la direction suite à la rupture de la pièce.

Nissan Pick-up D21 1986>1998

ADN18715



Nissan Pick-up D22 1997>

ADN187104



Avis de non-responsabilité : tous les conseils techniques sont indiqués de bonne foi. Blue Print, recommande toujours que la maintenance et le diagnostic du véhicule soient exclusivement réalisés par des personnes suffisamment expérimentées avec des outils appropriés et de manière sûre dans un environnement d'atelier. Blue Print, et ses clients ne peuvent pas être tenus pour responsables de l'exactitude ni de la mauvaise interprétation des conseils techniques ci-dessus. Les images sont affichées à titre illustratif et peuvent ne pas correspondre aux produits ou véhicules décrits



www.blue-print.com