



**DE** In diesem Scheinwerfer ist eine 5000K D1S Xenon-Glühlampe verbaut. Bei Verwendung in Fahrzeugen mit Baujahr 01/2009 bis 11/2010 sollte aufgrund einer einheitlichen Lichtfarbe, auch die Xenon-Glühlampe im anderen Scheinwerfer getauscht werden.

**Daimler Teilenummer: N 000000 007419**

**EN** There is a 5000K D1S Xenon bulb installed in this headlamp. For use in vehicles manufactured between 01/2009 and 11/2010, the Xenon bulb in the other headlamp should be replaced at the same time so that both have the same light colour.

**Daimler part number: N 000000 007419**

**FR** Ce projecteur est équipé d'une lampe xénon 5000K D1S. En cas d'installation sur des véhicules de l'année 01/2009 à l'année 11/2010 et pour des raisons d'homogénéité de couleur de la lumière, également remplacer la lampe dans l'autre projecteur.

**Référence Daimler : N 000000 007419**

**SV** I denna strålkastare sitter en 5000K D1S xenon-glödlampa. Vid användning i fordon med byggnadsår 01/2009 till 11/2010 bör också xenon-glödlampan i den andra strålkastaren bytas ut, så att ljusfärgen blir enhetlig.

**Daimler komponentnr: N 000000 007419**





**NL** In deze lamp is een 5000K D1S xenon-gloeilamp geïnstalleerd. Bij gebruik in voertuigen met bouwjaar 01/2009 tot 11/2010 moet vanwege een gelijkblijvende lichtkleur ook de xenon-gloeilamp van de ander lamp worden vervangen.

**Daimler onderdelennummer: N 000000 007419**

**ES** Este faro está equipado con una lámpara de xenón 5000K D1S. Si se emplea en vehículos del año 01/2009 al año 11/2010, se deberá recambiar también la lámpara de xenón de los otros faros para garantizar la uniformidad del color lumínico.

**Referencia Daimler: N 000000 007419**

**IT** In questo proiettore è installata una lampadina allo xeno 5000K D1S. Per questioni di uniformità del colore della luce, in caso di impiego nei veicoli costruiti dal 01/2009 all' 11/2010 dovrebbe essere sostituita anche la lampadina allo xeno dell'altro faro.

**Numero del componente Daimler: N 000000 007419**

**FI** Tähän ajovaloon on asennettu 5000K D1S ksenonpolttimo. Kun sitä käytetään ajoneuvoissa, joiden valmistumisvuosi on 01/2009 - 11/2010, pitää yhtenäisen valonvärin vuoksi vaihtaa myös toiseen ajovaloon ksenonpolttimo.

**Daimler osanumero: N 000000 007419**