



# Tubulure d'aspiration à commande Mercedes-Benz W211

## Rupture au niveau de la tringlerie de commande des vitesses

Véhicules :	Produit : tubulure d'aspiration à commande		
Mercedes-Benz	N° PIERBURG	N° de réf.*	Remplacement pour*
C, CLC, CLK, CLS, E, ML, R, S, SL, SLK, Sprinter, Viano	<b>7.00246.33.0</b>	A 272 140 21 01 A 272 140 22 01 A 272 140 24 01	7.00246.26.0 ... .29.0

### Anomalies possibles :

- Manque de puissance
- Clapets sans fonction
- Rupture de la tringlerie de commande des vitesses
- Voyant indicateur de problème allumé


La cause de la panne n'est pas la tubulure d'aspiration, mais une conduite de l'aération du moteur présentant une fuite. La conduite de l'aération du moteur passe au-dessus de la tringlerie de commande des vitesses au niveau de la tubulure d'aspiration. La conduite de l'aération du moteur installée d'origine peut perdre son étanchéité en raison du vieillissement ou de la contrainte.

Si de l'huile fuit à cet endroit et goutte sur la tringlerie de commande des vitesses, la matière plastique de la tringlerie de commande des vitesses peut alors devenir poreuse et se rompre.


- Dans le cas d'une fuite d'huile, la conduite en plastique doit immédiatement être remplacée par une conduite en aluminium.
- Si la tringlerie de commande des vitesses est déjà endommagée, la tubulure d'aspiration doit être remplacée.



*Constataion des dégâts : rupture au niveau de la tringlerie de commande des vitesses*



*Compartiment moteur W211 avec conduite de l'aération du moteur (mise en valeur)*



*Cause de la panne : de l'huile fuit de la conduite de l'aération du moteur (mise en valeur) et endommage la tringlerie de commande des vitesses*

Sous réserve de modifications et de variations dans les illustrations. Pour les références et les pièces de rechange, voir les catalogues actuels, le CD TecDoc ou encore les systèmes se basant sur les données TecDoc.

\* Les numéros de référence indiqués ne servent qu'à des fins de comparaison et ne doivent pas être utilisés pour les factures remises au client.