



INFO TECHNIQUE



Défaut d'alignement des becs du diaphragme

Constructeur : PSA/Peugeot, Citroën

Références LuK : 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Photo 2 : Défaut d'alignement des lames du diaphragme d'un embrayage déposé

Quand ils ne sont pas encore montés, les mécanismes des kits d'embrayage mentionnés ci-dessus font apparaître un désalignement des becs du diaphragme. Ce design spécifique ne pose pas de problème et n'est pas un défaut de la pièce.

Lors de la pose de l'embrayage, le diaphragme est positionné dans sa zone de fonctionnement. Pendant cette manoeuvre, les becs du diaphragme s'alignent correctement et garantissent la fiabilité de fonctionnement de l'embrayage.

Remarque :

Toutes les pièces LuK sont soumises à contrôle à 100% sur la ligne de montage. Elles répondent à toutes les spécifications techniques et peuvent être utilisées sans aucune réserve dans tous les véhicules référencés dans le catalogue.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.rexpert.fr



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET