



01 / 15



Das Original


# Jeu de joints, injecteur


# Audi | Ford | Seat | Škoda

# Volkswagen

 **900.650**

Consigne de montage :



Lors du remplacement du boulon à rotule, il faut également changer la vis de réglage. C'est pourquoi les deux composants sont contenus dans le jeu de joints Elring, injecteur  900.650. L'association d'une vis de réglage ancienne et usée et d'un boulon à rotule neuf accroît énormément le risque de rupture du boulon à rotule, en plus d'une forte augmentation de l'usure. Évitez de monter une ancienne vis de réglage associées à un boulon à rotule neuf.

01/01