





Neuer Bremsbelag und Verschleißanzeiger für MB Sprinter (BM 904) und VW LT 46

New brake pad and wear indicator for MB Sprinter (BM 904) and VW LT 46



TEXTAR 29076 200 1 4 T3011

wird ersetzt durch/will be replaced by



TEXTAR 29153 200 1 4 T3011

TEXTAR 96990 0182 0 1

wird ersetzt durch/will be replaced by

TEXTAR 96990 0317 0 1

Restbestände des 29076 200 1 4 T3011 müssen weiterhin mit dem Verschleißanzeiger 96990 0182 0 1 verbaut werden.

Der Verschleißanzeiger 96990 0182 0 1 kann weiterhin für die Artikel 21576, 21592, 21621, 23021 und 23022 verwendet werden.

Existing stock of 29076 200 1 4 T3011 must furthermore be fitted with wear indicator 96990 0182 0 1. Wear indicator 96990 0182 0 1 can further on be fitted to 21576, 21592, 21621, 23021 and 23022.