



febi 37400, 37401, 37402



Compatibilité véhicules:
Various Audi, Seat, Skoda,
and Volkswagen models



FR

Antigel G12 ++

Problème:

Chauffage intérieur ou refroidissement du moteur inefficaces, causé par le blocage partiel du système de refroidissement et la restriction du débit de liquide de refroidissement.

Cause:

Une réaction chimique et l'exposition du liquide de refroidissement à certains joints et plastiques dans le système de refroidissement peuvent provoquer des dépôts. Ces dépôts peuvent bloquer ou restreindre le débit dans le système de refroidissement ; cela peut également détériorer certains composants mobiles dans le système.

Solution:

Pour éviter ce problème, le système de refroidissement et de chauffage intérieur doit être contrôlé régulièrement. Si elle s'avère inefficace, la pièce affectée doit être remplacée et le système de refroidissement rincé. Par mesure de précaution, nous recommandons de remplacer le liquide de refroidissement sur tous les véhicules dotés à l'origine de liquide de refroidissement G13 par du liquide de refroidissement G12 ++. L'eau utilisée pour le mélange a une influence majeure sur l'efficacité du liquide de refroidissement car la qualité de l'eau peut varier d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre. L'eau utilisée doit être potable. Si cela n'est pas possible, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau distillée lors du mélange avec le liquide de refroidissement pour compléter ou renouveler le liquide de refroidissement.

Pour plus d'informations techniques, veuillez visiter: partsfinder.bilsteingroup.com