



CVJ – FR/03 – 04/2019



## SOUFFLETS Causes de dégradations possibles

### Dégradations


- ✚ Fuite de graisse
- ✚ Présence de graisse sous les colliers



1- Serrage Collier Non Conforme

2- Mauvaise positionnement du soufflet ou du collier

3- Coupure / Déchirure soufflet



4- Choc sur l'élément de serrage  
Collier acier ou Bague Alu.



## Plopage soufflet



Causes :

- 1- Mauvaise manipulation
- 2- Aggression externe
- 3- Fort appui sur le soufflet

## Coupure



Causes :

- 1- Choc externe
- 2- Aggression
- 3- Serrage collier trop important

### **Recommandations**

Respecter les procédures de montage des constructeurs ainsi que les couples de serrage préconisés par le constructeur.

Consulter les applications véhicules sur notre catalogue en ligne : <http://lc.cx/catalog-ra>



**RESPECTEZ LES PRÉCONISATIONS  
DU CONSTRUCTEUR DU VÉHICULE !**