



professional

Chaîne de transmission

Pour les modèles

Seat Altea, Altea XL, Škoda Octavia

VW Golf PLUS, Golf V, Passat Variant

PROBLÈME

Problèmes récurrents au niveau de la chaîne de transmission sur les moteurs 1.4 TSI.

CAUSE

Le fabricant a déjà signalé des problèmes de qualité sur certaines composantes du kit de distribution. Les outils de production usés pendant le processus de fabrication ont laissé des résidus métalliques au niveau de la chaîne. Ce qui cause une détérioration prématurée de la chaîne.

SOLUTION

Assurez-vous que vous avez installé la dernière version des régleurs d'arbre à cames. Le fabricant a remplacé les dispositifs de réglage d'arbre à cames qui ont le numéro 03C OE 109 088 E. Le fabricant déclare Explicitement que la nouvelle version doit être installée.


IMPORTANT

Ensuite, procéder à une mise à jour du système de commande du moteur pour s'assurer que le moteur fonctionne correctement!



SWAG n° 30 94 0672

Ref. OE 03C 109 158 A S1



New Version
Repl. No. 03C 109 088 E



Chain tensioner
SWAG No. 30 93 6484

Register now for the official SWAG newsletter and receive the latest technical information automatically by email!

Further information may be obtained at:
www.swag-parts.de



Timing chain SWAG No. 30 94 0390