

B.T. 44



INFORMATION IMPORTANTE



Les alternateurs 9465 et 40153 sont identiques visuellement ; mais incompatibles au niveau électronique.

Avant de monter cet alternateur, vérifiez la référence de l'alternateur du véhicule.

0 124 225 052; 104210-8150 ou 104210-8160 → 9465

104210-9240 → 40153