


Information du produit

Robert Bosch

0445010033

Besoin des outils spéciaux? Oui

Extraire et fixer la poulie de la pompe



Information spécifique du produit

Programmer Non Pignon de distribution fixé au vilebrequin bloqué

Déconnecter Non



Réinitialiser les valeurs d'adaption Non

Purger Oui 30 sec. en contact, ouvrez le vis d'aération.

Réglage sur moteur_1 Oui

pignon de distribution avec une marque

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant 32 Nm

roue motrice sur pompe à carburant 50 Nm

Connections tubes hautes pression 27 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

conseil: remplace la bague d'étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.