


Information du produit

Robert Bosch

0445020002

Besoin des outils spéciaux? Oui

Bloquage du vilebrequin par pige



Information spécifique du produit

Programmer	<input type="checkbox"/> Non	
Déconnecter	<input type="checkbox"/> Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	<input type="checkbox"/> Non	
Purger	<input type="checkbox"/> Oui	30 s mettre en contact
Réglage sur moteur_1	<input type="checkbox"/> Non	
Réglage sur moteur_2	<input type="checkbox"/> --	

Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant	25 Nm
connexion de carburant	20 Nm
Connections tubes hautes pression	20 Nm sur pompe, 27 Nm sur rail
roue motrice sur pompe à carburant	30 Nm
tendeur de distribution	40 Nm
bouchon vilebrequin	200 Nm

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--