

Information du produit

Robert Bosch

0445110141

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

--

Réglage sur moteur_2

--

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

1: Ecrous des 2 côtés: 6 Nm 2: Côté volant: +360°

Connections tubes hautes pression

1: rail 22 Nm 2: Injecteur 25 Nm 3: rail 27 Nm

Instructions de montage

remplacer les boulons et les écrous

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

