


## Information du produit

Robert Bosch

0445110616

Besoin des outils spéciaux?

Non



## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA ( 7 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs  
d'adaption

Non

Purger

Oui

30 s mettre en contact

Réglage sur moteur\_1

Non

Réglage sur moteur\_2

Non

## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

1: 8 Nm, 2: 26 Nm

Connexions tubes hautes pression

24 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

