

Information du produit

Robert Bosch

0445116025

Besoin des outils spéciaux? Oui

Utilisez des outils spéciaux pour tourner l'écrou



Information spécifique du produit

Programmer Oui Non Code IMA (7 caractères)

Déconnecter Non Oui

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non Oui

Purger Oui Non 30 s mettre en contact

Réglage sur moteur_1 Non Oui

Réglage sur moteur_2 Non Oui



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 7 Nm + 90° + 90°

Connections tubes hautes pression 33 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Remplacer les vis à serrage unique

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

