

Information du produit

Robert Bosch

0445116029

Besoin des outils spéciaux? ☐ Oui

Utilisez des outils spéciaux pour tourner l'écrou



Information spécifique du produit

Programmer

☐ Oui

Code IMA (7 caractères)

Déconnecter

☐ Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

☐ Non

Purger

☐ Oui

Réglage sur moteur_1

☐ Non

La pompe d'alimentation marche 30 secon



Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

10 Nm

Connections tubes hautes pression

25 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplace la bague d'étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

