

## Information du produit

Robert Bosch

0445116034

Besoin des outils spéciaux?  Oui

Utilisez des outils spéciaux pour tourner l'écrou



## Information spécifique du produit

Programmer  Oui  Non Code IMA ( 7 caractères)

Déconnecter  Non  Oui

Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non  Oui

Purger  Oui  Non Activez la pompe d'alimentation par OBD

Réglage sur moteur\_1  Non  Oui

Réglage sur moteur\_2  Non  Oui



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 8 Nm + 180°

Connexions tubes hautes pression 28 Nm

## Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique  
remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant  
conseil: remplace la bague d'étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

