


Information du produit

Robert Bosch

0470504005



Besoin des outils spéciaux?

- 1: Pige de blocage du volant moteur (Câme du premier cylindre pointe vers le haut)
- 2: Fixer le pignon d'entraînement de la pompe



Information spécifique du produit

Programmer	Non	
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Oui	1 min. En contact au nom de remplissage.
Réglage sur moteur_1	Oui	
moment d'injection au moyen de l'axe bloqué		
Afstandschiif (1) monteren met motor op OT en pompaandrijving vast!!!		
Réglage sur moteur_2		



Couples de serrage

roue motrice sur pompe à carburant	15 Nm avec arbre bloqué, après montage du disque de c
roue motrice sur pompe à carburant	Après serrer à 110 Nm , retenir moteur.
bouchon de fermeture	30 Nm
Connections tubes hautes pression	30 Nm
collecteur d'admission	15 Nm (Ecrous), 10 Nm (Vis)
connexion de carburant	Alimentation: 30 Nm, Retour: 25 Nm

Instructions de montage

- conseil: remplace le(s) joint(s) d'admission
- conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--