


## Information du produit

Robert Bosch

0470504011

Besoin des outils spéciaux?  Oui

- 1: Fixez le vilebrequin par une pince dans le trou du capteur
- 2: Fixez l'arbre à cames avec un outil spéciale
- 3: Mettez la chaîne sous tension (voir image)



## Information spécifique du produit

Programmer  Non

Déconnecter  Non


Réinitialiser les valeurs d'adaption  Non

Purger  Oui aide avec pompe à main avant le filtre

Réglage sur moteur\_1  Oui

moment d'injection avec goupille ( avec vilebrequin fixé)

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

Connections tubes hautes pression	30 Nm
fixation de flasque du pompe à carburant	25 Nm
tendeur de chaîne	60 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	28 Nm
roue motrice a l'arbre à cames	90 Nm + 60° + 30°

## Instructions de montage

- remplacer le boulons d'arbre à cames
- conseil: remplace le joint de bride
- conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--