

Information du produit

VDO

A2C59511610

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

37 Nm

Connections tubes hautes pression

Injecteur : 25Nm, Rail : 38Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.