

## Information du produit

VDO

GK2Q9K546AC

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code de calibration

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs  
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur\_1

Non

Réglage sur moteur\_2



## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

1: 6 Nm 2: 45°, dévisser, 3: 6 Nm 4: 135°

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplace le filtre à carburant

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.