



INFO TECHNIQUE



Rondelle diamantée pour poulie damper

Constructeurs : Audi, Volvo, VW

Modèles :

Audi: A6
Volvo: 850, S70, S80, V70
VW: Crafter, LT, T4

Moteur : 2,5 TDI

Références : 530 0172 10

530 0172 30
530 0482 09
530 0482 10
530 0482 30
530 0483 09
530 0483 10
530 0483 30
530 0484 09
530 0484 10
530 0484 30
530 0484 31

Référence OE : 074 105 193



Photo 1: La poulie damper avec vis centrale du vilebrequin et rondelle diamantée.

Pour remplacer la courroie de distribution dans les véhicules désignés ci-dessus, il est nécessaire de démonter la poulie damper.

Les constructeurs de ces véhicules prescrivent qu'il est indispensable de remplacer la vis centrale du vilebrequin ainsi que la rondelle diamantée (photo 1) lorsque l'on remplace ou démonte la poulie damper.

La vis centrale du vilebrequin et la rondelle sont comprises dans les kits et sets de distribution INA mentionnés ci-dessus. Le revêtement spécial de cette rondelle et la vis centrale empêchent le desserrage involontaire de la poulie damper.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.16.15

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

