



INFO TECHNIQUE



Modification du galet tendeur réf. 531 0813 10

Constructeurs : Ford, Mazda, Volvo

Modèles :

Ford: B-Max, C-Max, Grand C-Max,
Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo

Mazda: 2

Volvo: C30, S40, V50

Années : A partir de 2005

Moteurs : 1,25, 1,4, 1,6 16V

Références INA :531 0813 10

530 0495 10 (KIT)

530 0495 30 (KIT+pompe à eau)

Références OE :

Ford: 1376164

5M5G-6K254-AB

Mazda: C401-12-500

Volvo: 30750905



Photo 1: À gauche, l'ancien modèle / à droite, le nouveau modèle

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié le galet tendeur réf. 531 0813 10 ainsi que la vis de fixation correspondante.

La présente information technique montre les caractéristiques visuelles de l'ancienne version (photo 1, à gauche) et de la nouvelle version (photo 1, à droite).

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrées les deux versions.

Les deux modèles répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisés sans réserve dans les véhicules désignés ci-dessus.

Lors du montage du galet tendeur modifié, il est impératif d'utiliser la vis de fixation M8x47 livrée avec le galet tendeur. Du fait de la modification du logement de la vis, il ne faut en aucun cas dissocier ces deux composants

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

