

INFO TECHNIQUE



Information relative à la poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0219 10

Constructeurs : Hyundai, Kia, Toyota

Modèles :

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Moteurs :

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Références OE :

Hyundai: 37321 - 25301

Kia: 37321 - 25301

Toyota: 27415 - 33050

Référence INA : 535 0219 10

Les modèles désignés ci-dessus peuvent être équipés de versions de poulie à roue libre d'alternateur différentes.

La **photo 1** montre les deux types de poulie à roue libre d'alternateur montées par les différents constructeurs automobiles.




Photo 1: Versions utilisées jusqu'à présent Toyota (couleur argent), Kia / Hyundai (noir)

Aujourd'hui, Schaeffler Automotive Aftermarket propose **une** poulie à roue libre d'alternateur (**photo 2**) couvrant à elle seule les deux versions jusqu'à présent utilisées par les trois constructeurs.

Remarque :

La nouvelle poulie à roue libre d'alternateur de Schaeffler Automotive Aftermarket répond parfaitement aux exigences techniques, seul son aspect extérieur diffère.

La pose et la dépose de la poulie à roue libre d'alternateur exigent l'utilisation d'un outillage spécial (**photo 3**).




Photo 2: Nouvelle version



Photo 3: Outillage spécial INA
Référence 400 0241 10



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 09.2011

INA oo8o

Sous réserve de modifications techniques
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Pour plus d'informations:

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

