



INFO TECHNIQUE



Poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0263 10

Différences d'aspect

Constructeurs : Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Modèles :

Hyundai: Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35

Jaguar: XF

Kia: Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage

Land Rover: Evoque

Moteurs : D4HA, D4HB, 224DT

Transmission :

Hyundai: Automatique

Jaguar: Toutes Transmissions

Kia: Automatique

Land Rover: Toutes Transmissions

Alternateur :

Denso: 104210-1060, 104210-6310

Référence INA : 535 0263 10



Photo 1 : ancien modèle



Photo 2 : nouveau modèle

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié la poulie à roue libre d'alternateur réf. 535 0263 10.

La présente information technique montre les caractéristiques optiques de l'ancienne version (photo 1) et de la nouvelle version (photo 2).

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrés les deux modèles de poulie à roue libre d'alternateur.

Les deux modèles répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisés sans réserve, la seule différence étant leur aspect extérieur.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET