



## INFO TECHNIQUE



# Roue poulie damper, réf. 544 0095 10

## Endommagement lors de la dépose

Constructeurs : Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

**Modèles :**

Citroën : C4, C5, C8  
 Fiat : Scudo  
 Ford : Grand C-Max, Mondeo  
 Jaguar : XF  
 Peugeot : 508, 807

Moteurs : 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Référence INA : 544 0095 10

Voir catalogue des pièces pour l'attribution actuelle

Du fait de la combinaison des matériaux utilisés, il est souvent très difficile de dissocier la roue d'impulsions pour la gestion du moteur (photo 1) de la poulie damper démontée (photo 2).



Photo 1: 544 0095 10 - Roue d'impulsions pour la gestion du moteur

Dans la plupart des cas, la roue d'impulsions est endommagée au cours de cette opération. Pour cette raison, il est recommandé de toujours remplacer cette pièce.

Lors du montage de la poulie damper, il faut toujours respecter le couple de serrage prescrit par le constructeur automobile.



Photo 2 : Roue d'impulsions et poulie damper

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr) / [www.rexpert.fr](http://www.rexpert.fr)

