

Bulletin technique

Tel: 01 30 99 94 00 Fax: 01 30 99 94 01

Toyota Carina E et Avensis Pompes à eau

Moteur ADT39145 (Aisin) & ADT39177 (SEM) - 7AFE 1.8

Moteur ADT39143 (Aisin) & ADT39159 (SEM) - 4AFE 1.6

Blue print propose plusieurs références de pompes à eau en fonction des dates de fabrication des modèles Carina E (AT190 & AT191) et Avensis (AT221). Ces dates correspondent à deux fabricants différents de pompes utilisées par Toyota sur ses modèles fabriqués en Europe (Aisin au Japon ou SEM en Europe).

Les pompes ADT39143 et ADT39145 contiennent seulement la partie avant de la pompe à eau, et ne doivent être installées que sur une pompe de type Aisin. En cas d'installation sur une pompe de type SEM il y a un risque de fuite de liquide par les vis de fixation.

Si vous n'êtes pas en mesure d'identifier le fabricant de la pompe à eau à remplacer, Les références ADT39159 et ADT 39177 sont fournies complètes avec les boîtiers avant et arrière pré-assemblés.

Ces références remplaceront tous les fabricants.



La pompe de type SEM d'origine peut être identifiée par la marque du fabricant sur le boîtier externe (voir l'image)



Profil latéral de la pompe de type SEM de rechange avec les boîtiers avant et arrière pré-assemblés

Vérifiez que la bonne application Blue Print est utilisée lors de l'identification des références ci-dessus

Avis de non-responsabilité : tous les conseils techniques sont indiqués de bonne foi. Blue Print, recommande toujours que la maintenance et le diagnostic du véhicule soient exclusivement réalisés par des personnes suffisamment expérimentées avec des outils appropriés et de manière sûre dans un environnement d'atelier. Blue Print, et ses clients ne peuvent pas être tenus pour responsables de l'exactitude ni de la mauvaise interprétation des conseils techniques ci-dessus. Les images sont affichées à titre illustratif et peuvent ne pas correspondre aux produits ou véhicules décrits.


**BLUE
PRINT**
www.blue-print.com