

Bulletin technique

Tel: 01 30 99 94 00 Fax: 01 30 99 94 01

ADC48226 Roulement de roue avant

Sujet - Guide d'application

Véhicule - Modèles Mitsubishi Shogun & Pajero 2000>

Nous avons rencontré plusieurs cas de pannes sur les moyeux de Pajero millésime 2000.

Les instructions de montage fournies avec le moyeu doivent être respectées afin de garantir le bon montage. Le respect des instructions de montage limitera la possibilité de panne future.

Procédure de montage

1. Installez la rondelle sur l'ensemble de moyeu, face chanfreinée vers l'écrou à créneaux.

Voir l'image (côté droit).

2. Serrez l'écrou à créneaux à 200 ± 10 Nm.

Remarque :

Lors du montage de l'ensemble de moyeu, veillez à **NE PAS** laisser transférer le poids du véhicule sur l'ensemble de moyeu avant d'avoir serré l'écrou à créneaux. Vous éviterez ainsi d'endommager le roulement.

Applications de modèles Mitsubishi ADC48226 :

- Shogun V64, V68, V78, V65, V75.
- Pajero V68, V78, V65, V75.



Correcte position de rondelle

