

VKMA/S 06213, VKMA 06214

Bulletin Technique - Mars 2009



RENAULT: ESPACE I, ESPACE II, MASTER I, R18, R20, R21.R25,R30,TRAFIC I: 2.1 TD, 2.1 D.




INFORMATION CONTENU DE KIT



77 01 468 162 = 1 courroie + 1 galet tendeur VKMA 06214= 1 Courroie + 1 galet tendeur VKMA 06213 = 1 Courroie + 1 galet tendeur + 1 enrouleur VKMS 06213 = 1 Courroie + 1 galet tendeur + 1 enrouleur + 3 joints

SKF propose trois alternatives:

- Le VKMA 06214 identique au kit Renault.
- Le VKMA 06213, le choix d'une réparation complète avec le galet enrouleur en plus du kit Renault.
- Le VKMS 06213 avec 3 joints en plus du VKMA 06213 pour éviter les fuites d'huile



Kit	Contenu	Nombre de composants	Tarif au 14/04/09
77 01 468 162	Courroie, Galet tendeur	2	102.56€
VKMA 06214	Courroie, Galet tendeur	2	102.56€
VKMA 06213	Courroie, Galet tendeur, Galet enrouleur	3	165.35€
VKMS 06213	Courroie, Galet tendeur, Galet enrouleur, Joints	6	194.42€

A titre d'information, Renault ne vend pas le galet enrouleur au détail mais uniquement monté sur le support de la pompe d'injection sous la référence 77 01 352 810 qui est au tarif de 173.49€ (au 01/01/2009).



[®] SKF est une marque déposée du Groupe SKF.

[©] Groupe SKF 2009

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.