


## Information du produit

Robert Bosch

0445010075

Besoin des outils spéciaux?  Oui

Besoin de supporter le moteur afin de gagner accès à la distribution. Fixation de la couronne de pompe d'injection pas nécessaire lors du démontage de la courroie.



## Information spécifique du produit

Programmer	<input type="checkbox"/> Non	<input type="text"/>
Déconnecter	<input type="checkbox"/> Non	<input type="text"/>
Réinitialiser les valeurs d'adaption	<input type="checkbox"/> Non	<input type="text"/>
Purger	<input type="checkbox"/> Oui	30 sec. en contact, ouvrez le vis d'aération.
Réglage sur moteur_1	<input type="checkbox"/> Non	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>
Réglage sur moteur_2	<input type="checkbox"/> --	<input type="text"/>
		<input type="text"/>
		<input type="text"/>

## Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant	33 Nm
connexion support du pompe d'injection	30 Nm
roue motrice sur pompe à carburant	50 Nm
Connections tubes hautes pression	25 Nm
support moteur	Moteur: 60Nm, Carrosserie : 40Nm, Traverse : 100Nm

## Instructions de montage

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.