

### Information du produit

Robert Bosch

0445110083

Besoin des outils spéciaux?

Non

### Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA ( 9 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Oui

réinitialisez les valeurs apprises


Purger

Non

Réglage sur moteur\_1

--

Réglage sur moteur\_2



### Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

20 Nm

Connexions tubes hautes pression

Injecteur (M12) : 24Nm, Rail (M14) : 28Nm

### Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

#### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

