

-pas démonté,

-pas de corrosion excessif.

Information du	ı produit	Robert Bosch	0445110091
Besoin des outils spéciaux	? Non		
Information spécifique du produit			
Programmer	Non	gradation; X,Y, Z, utiliser l'un l'aut	rre
Déconnecter Réinitialiser les valeurs	Non		
d'adaption Purger	Non		
Réglage sur moteur_1			
Réglage sur moteur_2			
	(Couples de serrage	
Injecteur/-pince de monta		33 Nm	
Connections tubes hautes	pression	28 Nm	
			A
	Ins	tructions de montage	e
remplacer le joint étanchéité			
<u> </u>			
Les conditions des mitra	<u>illes:</u>		
-extérieur en bon état,-pas d'endommagement méc	anique,		

DENSO Stanadyne YANMAR